

各村、有关单位：

为深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神，深刻吸取 6.21 宁夏银川兴庆区福洋烧烤店燃气爆炸事故教训，严格执行落实霍安办【2023】17 号文要求，全面排查燃气管网和涉及燃气各领域安全风险隐患，切实维护人民群众生命财产安全和社会稳定。特制定本方案如下：

一、工作任务

(一) 排查整治燃气经营安全风险隐患。

对燃气企业安全隐患进行全面排查，重点排查整治企业运行维护和抢修人员配备不符合要求、管线检查维护不到位、从业人员无证作业、安全操作规定不健全、入户安检制度不落实、应急预案和演练流于形式等风险隐患。

(二) 排查整治公共场所燃气安全风险隐患。

对使用管道燃气或瓶装液化气的餐饮经营场所、宾馆、酒店、学校、敬老院、医院、小吃店、农贸市场等人员密集场所进行全面排查，重点排查整治燃气管道被违规占压、穿越密闭空间，气瓶间违规设置在地下室和半地下室内、擅自将气瓶放置于室内用餐场所，使用不合格的气瓶、灶具、连接软管和减压阀，私接“三通”不安装燃气泄漏报警器或安装位置不正确、适用气种不符或功能过期失效等风险隐患。

(三) 排查整治老旧小区燃气和瓶装液化石油气安全风险隐患。

对老旧小区燃气管道、调压站、燃气引入管、立管以及管道穿越楼板部位安全隐患进行全面排查，强化液化气站违规充装和“黑气瓶”整治，深入排查整治违规设置非法储存充装点，居民用户擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置，室内管道严重锈蚀，使用不合格气瓶、灶具、连接软管和减压阀等风险隐患。

(四) 排查整治燃气工程安全风险隐患。

对燃气管道周边建设项目进行全面排查，重点排查整治未按规定将燃气管道工程纳入工程质量安全监管、未依法进行特种设备施工前告知和安装监督检验等问题。

(五) 排查整治燃气具等燃气源头安全风险隐患。

对现有燃气具燃气泄漏报警器等产品销售渠道点进行全面排查，严禁销售不符合安全标准的燃气具、燃气泄漏报警器及配件和不符合强制性产品认证要求的燃气具，从源头上堵住不合格的燃气具等产品进入使用环节。

(六) 排查整治燃气管道设施安全风险隐患。

对燃气场站设施、燃气管道等进行普查建档，全面掌握建设年代、产权归属、管道材质、安全状况等资料。

二、进度安排

从即日起至2023年7月30日，分四个阶段进行。

(一)动员部署(2023年6月)。结合实际制定方案,进一步落实责任,明确任务、分工、时限、细化举措,对排查整治工作作出具体安排。

(二)排查摸底(2023年6月28日至7月10日)。开展对本辖区燃气相关企业、燃气基础设施、燃气安全运行情况等开展全面摸底排查并督促和指导企业开展自查,摸清存在的突出问题和薄弱环节并建立台账清单。

(三)整治攻坚(2023年7月11日至7月20日)。对排查出来的燃气安全问题隐患,督促立即整改,对不能立即整改到位的,及时上报行业主管部门,确保重大安全风险管控到位、重大问题隐患整改到位。

(四)巩固提升(2023年7月20日至7月31日)。总结城镇燃气安全排查整治经验做法,完善城镇燃气安全监管机制。

三、保障措施

(一)加强领导。各村、相关单位要高度重视,主要负责人要亲自督办,督促燃气企业及用户切实加强燃气安全风险管控,形成齐抓共管的排查整治工作机制。

(二)加强宣传。加大《城镇燃气用户设施安全检查和配送服务规范》宣传力度,充分运用村广播、会议、宣传栏、手机网络等,加强面向社会公众的常态化安全宣传和警示教育,普及燃气安全检查、应急处置等基本知识,引导广大群

众自觉保护燃气设施，自觉抵制不合格的连接软管、燃气灶具、减压阀等，确保燃气使用各环节安全。

(三)加强监管。各村、相关单位要加强管道燃气特许经营监管，严格规范对企业主要负责人不落实安全生产责任的管理，尤其是要加大关键部位、薄弱环节和人员密集场所检查频次、力度。规范瓶装液化石油气企业的配送车辆、配送人员、服务要求，对瓶装液化石油气充装、配送、安检等环节实施全过程可追溯管理。

(四)加强考核。通过开展明察暗访、专项督查、联合检查，对因工作不力导致整治进展滞后、整治责任不落实、重大问题悬而未决的，纳入年度安全生产工作考核。

各村、相关单位于每周五下午下班前将《城镇燃气安全排查整治信息统计表》(见附件)报送至镇应急所备查。

附件：《城镇燃气安全排查整治信息统计表》

众兴集镇党委政府办公室

2023年6月28日